


Rückmeldung für Booster-Management und Kontaktgleise über RM-88-N-O bei zwei und mehr DigitalBoostern DB-4 mit gemeinsamer Anlagenmasse mit Gleichspannungsversorgung
Feedback report for Booster-Management and contact tracks via RM-88-N-O with two or more DigitalBooster DB-4 with common layout ground and dc power supply



Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.
 Subject to technical changes and errors.
 © 01/2015 by LDT